

RAVENOL ECS EcoSynth 0W-20 мотор майы

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-20

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111102-001

Продукт коду:

1111102-001-01-999

Штрихкод:

4014835718517



4 L

Продукт коду:

1111102-004

Продукт коду:

1111102-004-01-999

Штрихкод:

4014835718593



5 L

Продукт коду:

1111102-005

Продукт коду:

1111102-005-01-999

Штрихкод:

4014835718555



10 L

Продукт коду:

1111102-010

Продукт коду:

1111102-010-01-999

Штрихкод:

4014835718548



20 L

Продукт коду:

1111102-020

Продукт коду:

1111102-020-01-999

Штрихкод:

4014835718524



20 L, ecobox

Продукт коду:

1111102-B20

Продукт коду:

1111102-B20-01-888

Штрихкод:

4014835772625



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111102-D60
Продукт коду:
1111102-D60-01-888
Штрихкод:
4014835718531



208 L

Продукт коду:
1111102-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111102-D28
Продукт коду:
1111102-D28-01-888
Штрихкод:
4014835718500



1 000 L

Продукт коду:
1111102-700

RAVENOL ECS 0W-20– толук синтетикалык, агымдуулугу жогору мотор майы, CleanSynto® жана USVO® технологиялары менен өндүрүлгөн, турбонаддув жана түз инжекциясы бар же жок болгон бензин жана дизель кыймылдаткычтар үчүн ылайыктуу.

Үйкөлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө жардам берет, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшү азаят. Төмөн температурада мыкты касиетке ээ. Автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык, алмаштыруу интервалдары узартылган.

HTHS мин. 2,6 mPa*s (cP)

талап кылынган кыймылдаткычтарда колдонулат. Майдын курамы күйүүчү майдын убакытынан мурда күйүп кетүү ыктымалдыгын (LSPI — LowSpeedPre-Ignition) минималдаштырат. Turbo-GDI түз инжекциялуу турбина бензин кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

RAVENOL ECS 0W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык маанилүү түйүндөрүн заматта майлоо
- Арнайы тандалган негизги май жана кошулмалар комплекси аркылуу өзгөчө күйүүчү май үнөмдөө. Майдын аз сарпталышынан улам төмөн буулануу
- Эң оор иштөө шарттарында да шлам, кокс, топтолгон калдыктар жана коррозиянын алдын алуу. Камерада, поршень топтомунда жана клапандарда топтолгон калдыктардын болбошу
- Гидротолкочтун ар кандай температурада кемчиликсиз иштеши
- Зыяндуу бөлүнмөлөрдүн жана кычкылдануунун болбошу
- Acura/Honda HTO-06 спецификациясына ылайык тест менен тастыкталган картаюуга туруктуулук
- Уплотнодуучу материалдарга нейтралдуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-5	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-DSX, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 952-A1, GM 6094 M, GM dexos1® Gen 1, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, PSA B71 2010	
Туура келет	Buick, Cadillac, Chevrolet, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota	
Тыгыздык 20°Сде	839 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.3 mm ² /s	
Илешкектүүлүк 40°Сде	41.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	177	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.64 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	4890 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	10.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-63 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.79 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Buick , Cadillac, Chevrolet, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-DSX, Ford WSS-M2C952-A1, Ford WSS-M2C947-A, GM 6094M, GM dexos1 (First Generation), Honda/Acura HTO-06, Infiniti, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, PSA B71 2010, Subaru, Suzuki, Toyota	

OEM аналогдору

Alpine

0121581, 0121582, 0121583, 0121584, 0121585

BMW

83212365926, 83212405949, 83212365954, 83212405669, 83212405079, 83212405096

BRP

779145, 293600154, 779146, 293600155, 779147, 779148

Ford

15D5EB, 15C3B9, 15C3B7, 15D5EC, 15B0B9, 15B0B8, 15D5EE, 15D5ED, 15B0BB

General Motors

95528693, 95528694

Honda

087988023C, 08232P99K1LHE, 08232P99KBULK, 08234999A1NTD, 08232P99K4LHE, 0821099904, 08234999A4NTD, 08232P99K5LHE, 08232P99K6LHE, 08232P99A6LHE

Hyundai XTeer

1011121, 1041121, 1201121

Land Rover

STC89556

Mazda

0000G50W20QT, 0W2001TFE, 8300771530, 8300771529, K004W0510E, 0W2005TFE, K020W0514E, K020W0510E

Mercedes-Benz

A000989870619ABAE, A000989870611ABAW, A000989870611ABAE, A000989830211BNXU, A000989670511ANXW, A000989670511ANXE, A000989670511ANXD, A000989570419FNXE, A000989570411FNXE, A000989250611CBAB, A000989230713FBAE, A000989230711FBAR, A000989230711FBAE, A000989230711FBAD, A000989830211BNXR, A000989830213BNXR, A000989870613ABAE, A000989670513ANXE, A000989570413FNXE, A000989230713FBAR, A000989230713FBAM, A000989570415FNXE, A000989830217BNXR, A000989870618ABAE, A000989870617ABAE, A000989830217BNXU, A000989670518ANXE, A000989670517ANXE, A000989670517ANXD, A000989570418FNXE, A000989570417FNXE, A000989250617CBAB, A000989230718FBAE, A000989230717FBAM, A000989230717FBAE, A000989230717FBAD

Mitsubishi

MZ320106, MZ320934, 3013610, MZ320080, MZ320750, MZ320190, MZ320915, MZ321038, 3014610, 7805610, MZ102561, MZ320751, MZ320191, MZ321039, MZ320916, 3013401, MZ320917, MZ320917S

Nissan

KE90090133, KE90090133R, KLALN00201, KLALN0020A, KLAM700204, KLAN700204, KLAL200204, KE90090143, KE90090143R, KLAN700202, KLAL200202, KE90090173R, KE90090173, KLAN700220, KLAL200220

Subaru

SOA15208AA15A, FIG70001L, FIG619920T1, FIG619920T1L, FIG619920T1LXX1L, SOA427V1310, SOA868V9300, SOA635045, SOA868V9300, FIG70004L, FIG61996T4L, K0215Y0274, K0215Y0272, SOA427V1315, SOA868V9305, SOA427V1325, K0221Y0000, K0225Y0274, FIG6199D200L

Suzuki

9900021E20017, 9900021A30036, 9900021D30016, 9900021E21B017, 9900021E20B017, 9900021E20047, 99M0022R01004, 9900021D30036, 9900021D30046, 9900021E21B047, 9900021E20B047, 9900021D30026, 9900021E210P7, 9900021E200P7, 9900021D30206, 9900021E210D7, 9900021E200D7

Toyota

0888009206, 0888082650, 0888082652, 0888083887, 0888083887GO, 0888083262GO, 0888083262, 0888083264,

0888083264GO, 0888083590DE, 0888083930DE, 0888084827DE, 0888083885, 0888083885GO, 002790WQTE, 0888012606, 0888013206, 002790WQTE01, 002791QTOW20, 002790WQTESN01, 002790WQTE6S, 0888012608, 0888013208, 0888084356, 0888012206, 0888010506, 002891QTOW48, 002891QTOW, 0888083539, 0888083539BC, 08880WA011, 0888009205, 0888084355, 0888012205, 0888012605, 0888013205, 0888010505, 0888083709, 0888082653, 0888083263GO, 0888083263, 0888082651, 0888083888GO, 0888083888, 0888083265, 0888083265GO, 0888083886, 0888083886GO, 08880WA010, 0888009203, 4986096101172, 0888013203, 0888012603, 0888012703, 0888013403, 0888012203, 0888010503, 0888083266, 0888009200, 0888083590, 0888084001, 0888012200, 0888012600, 0888013200, 0888010500, 0888085200GO, 0888084065GO, 0888083266GO

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111102-001-01-100	4014835710719
	1111102-001-06-999	2200000040404
4 L	1111102-004-01-A01	
5 L		2200000000835
	1111102-005-01-100	4014835710757
	1111102-005-01-101	2200000024046
	1111102-005-01-A01	2200000025470
	1111102-005-01-A1R	2200000022547
		2200000034199
20 L	1111102-020-01-A01	