

Мотор майы RAVENOL VST 5W-40

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111136-001

Продукт коду:

1111136-001-01-999

Штрихкод:

4014835790117



4 L

Продукт коду:

1111136-004

Продукт коду:

1111136-004-01-999

Штрихкод:

4014835790193



5 L

Продукт коду:

1111136-005

Продукт коду:

1111136-005-01-999

Штрихкод:

4014835790155



10 L

Продукт коду:

1111136-010

Продукт коду:

1111136-010-01-999

Штрихкод:

4014835790148



20 L

Продукт коду:

1111136-020

Продукт коду:

1111136-020-01-999

Штрихкод:

4014835798526



20 L, ecobox

Продукт коду:

1111136-B20

Продукт коду:

1111136-B20-01-888

Штрихкод:

4014835790223



60 L

Продукт коду:
1111136-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111136-D60
Продукт коду:
1111136-D60-01-888
Штрихкод:
4014835790131



208 L

Продукт коду:
1111136-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111136-D28
Продукт коду:
1111136-D28-01-888
Штрихкод:
4014835798502



1 000 L

Продукт коду:
1111136-700

RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, ошондой эле түздөн-түз бүркүүчү жана турбонаддуу бар кыймылдаткычтарга арналган, USVO® жана CleanSynto® технологиялары менен өндүрүлгөн. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган. Шаардагы тыгындарда да, жогорку ылдамдыктагы трассада да эксплуатациянын коопсуздугун камсыздайт.

RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Жеңил агымдуу касиеттеринин аркасында күйүүчү майды үнөмдөө
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Катализаторлордун тазалыгын
- Окислөөгө жогорку туруктуулугунун аркасында узак кызмат мөөнөтүн
- Эскирүүдөн коргоону
- Нагардын жана калдыктардын пайда болушунан коргоону
- Муздак стартта мыкты сапатты
- Төмөн буулануу деңгээлин

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	79.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	174	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4700 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	13.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	7.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.1 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Porsche A40	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100141, 100141, 0101471, 100148, 0100148, 0101478, 0100142, 100142, 0101472, 0100143, 100143, 0101473, 0100144, 100144, 0101474, 0100145, 100145, 0101475

BMW

07510038649, 81229407686, 81229407547, 81229407556

Chery

OIL5W401, OIL5W404

Chrysler

68357422AA, 05127394CB, 05127394PA, 05127394AC, 05127394AB, 05166246AB, 05166246AC, 05166246PA, 05166246PB, 05166246PE, 05127394PE, 05166246PC, 68258691AA, 05127394PD, 05166246PD, 05127394PC, 05127394CD, 68523985AA, 68524970AA, 68523028AA, 05127394PB, 68231020GA, 68231020GB, 68231020GC, 68231020AA, 05166246AA, 68524020AA, 68258691AB, 68523027AA, 68232237AB, 68258690AA, 68258690AB, 68231021GA, 68231021AA, 68231021GB, 68218065AB, 68218065CB, 68524007AA, 68218065AA, 68218065AC, K68218065AA, K68218065AB, K68218065AC, K68218065CB, 68218065MA, 68218065MB, 68218065MC, 68218065CC, 68218065CA, 68524135AA, 68044407PA, 68044407PB

Daewoo

93743720

Datsun

KE90090032DAT

Ford

15152A, 14E8BB, 14E9CF, 156E6F, 15B91B, 1009362, 1502258, 1502272, 1103049, 1130306, 14D399, 14D39D, 14D39B, 14D3A0, 14D39A, 14D39F, 14D397, 1254592, 1254593, 14D39C, 14D3A6, 14D3A7, 14D3A4, 2162C5, KAMJ5W40HA1, 2420886, 14E8BC, 14E9D1, 156E7A, 1343522, 1220875, 1130310, 14D39E, 1254594, 14D3A1, 14D3A8, 1502274, 1502263, KAMJ5W40HC1, 2420888, KAMJ5W40HD1, 2420890, 14E9CB, 1103053, 1103054, 14D398, 14E9CE, 1103051, 1103052, 14D395, 1254595, 14D396, 14D3A5, 14E8C0, KAMJ5W40HF1, 2420892, KAMJ5W40HH1, 2420894

General Motors

19336419, 93743721

Honda

0822399951HE, 08232P99G1LHE, 08232P99G2LHE, 08232P99G3LHE, 08232P99E1LHE, 821499904, 0821499904, 0822099974, 08232P99E4LHE, 0821499907, 821499907, 0822099977, 08232P99E6LHE

Hyundai XTeer

1011136, 1011126, 1041136, 1071136, 1041126, 1061136, 1061126, 1200136, 1200025

Mercedes-Benz

A0009893301AAB6, A000989730211BGFR, A0009898201, A0009898301ADA6, A000989210711FAER, A000989790211BIFR, A000989920211, A000989210711, A00098983010016, A000989210711FIFI, A000989210711FAEM, A0009892107, A000989830116, A000989920211AIFE, A000989520411FIFW, A000989860611AAEW, A000989920211AIFW, A000989960711BPEX, A000989920219AIFE, A000989920219AIFD, A000989920211AIFD, A000989920209AIFS, A000989920209AIFE, A000989920209AIFD, A000989890411DIFB, A000989860619AAEE, A000989860611AAEE, A000989860609AAES, A000989840411EIFJ, A0009898301KEA6, A000989790211BIFP, A000989730711CAEB, A000989520419FIFE, A000989520411FIFE, A000989510719BIFU, A000989510711BIFU, A000989430519FIFA, A000989320411GIFN, A000989320411GIFI, A000989210719FAEK, A000989210719FAEE, A000989210719FAED, A000989210711FAEK, A000989210711FAEE, A000989210711FAED, A000989210709FAED, A000989140411CIFY, A000989090811CPEX, BQ1090236, BQ1090238, A000989630811AAEE, A000989630811AAEW, A000989830110, A000989790211BIFU, A0009898301USB1, A0009898301USB6, A0009898301USB3, A0009898301USB7, A0009898301USB9, A000989790219BIFU, A000989830119, A000989830118, A000989830117, A000989830115, A000989830114, A000989830113, A0009898301ADA0, A000989780111, A0009898201ADA0, 0009898201AAA6, A0009898201BAA6, A0009898201AAA9, A0009898201ADA6, A000989820164, A0009898201AAA6, A000989770211BHFR, A000989200711FAER, A000989200711FAEE, A000989200711FAED, A0009898201AAA0, A0009898201AGA0, A0009898201AGA6, A0009898201AGA8, A0009898201BGA0, A0009898201BGA2, A0009898201BGA6, A0009898201BRD6, A000989910211, A00098982010016, A0009898201BRD9, A000989910219AHFE, A000989910219AHFD, A000989910218AHFW, A000989910218AHFE, A000989910217AHFW, A000989910217AHFE, A000989910211AHFW,

A000989910211AHFE, A000989910211AHFD, A000989850619AAEE, A000989850618AAEE, A000989850611AAEW, A000989850611AAEE, A000989830411EHFJ, A000989770211BHFP, A000989200719FAED, A0009898301AAA6, A0009898301BAA3, A0009898301BAA0, A0009898301AGA0, A0009898301AFA0, A0009898301AEA0, A0009898301ACA0, A0009898301ABA3, A0009898301AAA0, A0009898301AGA6, A0009898301CAA6, A0009898301BAA6, A0009898301AFA6, A0009898301AEA6, A0009898301ACA6, A0009898301ABA6, A0009898301AA6, A0009898301AAB6, A0009898301BGA6, A0009898301BRD6, A0009898301BRD9, A0009898301AAB9, A000989840412EIFJ, A000989830412EHFJ, A0009893301AAB4, A000989730213BGFR, A000989210713FAER, A000989790213BIFR, A000989920213AIFE, A0009898301, A000989210713FAEE, A000989520413FIFE, A000989920213AIFS, A000989860613AAEW, A000989860613AAEE, A000989790213BIFP, A000989520413FIFW, A000989320413GIFI, A000989210713FIFI, A000989210713FAEK, A000989790213, A000989920213, A000989860613, A000989210713, A000989210713BIFR, A000989630813AAEW, A000989920213AIFW, A0009898301USB4, A000989910213AHFW, A000989850618AAEW, A000989850613AAEW, A000989850613AAEE, A000989770213BHFP, A0009898201ADA4, A0009898201AAA4, A000989770213BHFR, A000989200713FAER, A000989910213AHFE, A0009898201BAA4, A000989200713FAEE, A0009898201AGA4, A0009898201BGA4, A000989910213, A0009898301ADA4, A0009898301AAA4, A0009898301AGA4, A0009898301BAA4, A0009898301AFA4, A0009898301ACA4, A0009898301AA4, A0009898301BGA4, A000989840415EIFJ, A000989520415FIFE, A000989430515FIFA, A000989210715FAEK, A0009898301AFA5, A0009898301AAA5, A0009898301ACA5, A000989830109, A000989830111, A000989730217BGFR, A000989210717FAER, A000989210717, A000989790217BIFR, A0009898301ARU8, A00098983010018, A0009898301USB8, A000989790217BIFU, A0009898301USB2, A000989830112, A000989960717BPEX, A000989920218AIFS, A000989920218AIFE, A000989920217AIFW, A000989920217AIFS, A000989920217AIFE, A000989920217AIFD, A000989890417DIFB, A000989860618AAEW, A000989860618AAES, A000989860618AAEE, A000989860617AAEW, A000989860617AAES, A000989860617AAEE, A000989840417EIFJ, A000989790217BIFZ, A000989790217BIFP, A000989730717CAEZ, A000989730717CAEB, A000989520418FIFW, A000989520418FIFE, A000989520417FIFW, A000989520417FIFE, A000989510717BIFU, A000989430517FIFA, A000989210718FAEE, A000989210717FAEM, A000989210717FAEK, A000989210717FAEE, A000989210717FAED, A000989140417CIFY, A000989090817CPEX, A000989910217AHFD, A000989850617AAEW, A000989850617AAEE, A000989850616AAEE, A000989830417EHFJ, A000989200717FAER, A00098982010018, A0009898201BRD2, A0009898201AAA8, A000989770217BHFR, A0009899601AGA8, A0009898201ADA8, A0009898201BAA2, A000989200717FAEE, A000989200717FAED, A0009898201ARU8, A0009898201BBB8, A0009898301AAA8, A0009898301AGA8, A0009898301CAA8, A0009898301AFA8, A0009898301AEA8, A0009898301ADA8, A0009898301ACA8, A0009898301ABA8, A0009898301BAA2, A0009898301AAA9, A0009898301BAA9, A0009898301AFA9, A0009898301ACA9, A0009898301AA8, A0009898301BGA2, A0009898301BRD2, A0009898301AAB8

Mitsubishi

X1200102, MZ320361, MZ320220, RU000270, RU000277, MZ320362, MZ320221, RU000271, RU000278, RU000279

Nissan

KE90090034, KE90090030, KE90090032, KE90090032R, KE90090032VA, KLALA0540A, KLALA05401, KLALA05404, KLAN105404, KE90090042DAT, KE90090040, KE90090042, KE90090042R, KE90090042VA, KE90090044, KLAN105402, KE90090062, KE90090072R, KE90090072VA, KE90090072

Pentosin

1090117, 4008849150418, 1125107, 4008849155413, 1090216, 1125106, 120240000, 119020000, 1090320, 1125305

SsangYong

LLK05W40001, LLK05W40004, LLK05W40200

Toyota

0888080848, 0888080836GO, 0888080376, 0888080376GO, 0888080836, 0888080836GE, 0888082642, 0888082642GO, 0888082790, 0888080835GE, 0888082800, 0888083717, 0888080375G0, 0888080375GO, 0888080835, 0888080375, 0888080835GO, 0888082643, 0888082643GO, 0888080830, 0888080370GO, 0888080370L, 0888085070, 0888080370, 0888083249

Volkswagen Group

550046359, G052502M2, GR52502M2, GS55502M2, GS55502M2EUR, GSKR52502M2, G052502S0, GR052502M2, GR52502M4, GS55502M4, GS55502M4EUR, G052502M4, G052502M6, GR52502M6, GS55502M6, GS55502M6EUR, G052167M3, G052502M9, GR52502M9, GS55502M9, GS55502M9EUR, GJZZ502M9BRA

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111136-001-01-998	
	1111136-001-06-999	
4 L	1111136-004-01-998	
5 L	1111136-005-01-A1R	
	1111136-005-01-998	
10 L	1111136-010-01-998	
20 L, ecobox	1111136-020-01-888	
	1111136-020-01-887	
60 L	1111136-060-01-888	
	1111136-060-01-999	
208 L	1111136-208-01-887	
	1111136-208-01-999	